Forum: LASER

Topic: ML 2165 folhas onduladas

Subject: Re: ML 2165 folhas onduladas

Enviado por: Affonso

Enviado em: 23/08/2017 13:55:06

Já penei com isso amigo, 90% dos casos é os roletes de saída do fusor, envolve eles com fita isolante , ai vai parar. Mais se o rolo pressor tiver muito murcho pode ser ele tb.