Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085DN - Impossivel Imprimir DE

Subject: Re: Brother DCP 8085DN - Impossivel Imprimir DE

Enviado por: B_costa

Enviado em: 21/02/2018 20:28:21

Citando:

SIMIONATO escreveu:
Quando o defeito é na unidade de fusão tem que trocar os 2 termistores.

Simionato

Boa noite a todos.

Na unidade fusora nova eu medi com o multímetro na escala de 2000k e o fio cinza de conector vermelho apresentou valor de 940 e o fio branco apresentou o valor de 280, testei a lâmpada e o termostato e o circuito fechou direitinho. Esses valores dos termistores estão dentro do aceitável ? Pesquisei na internet não encontrei qual seria o valor e tb no manual que eu tenho dessa impressora não encontrei nada...

Abraços