Forum: LASER

Topic: LEXMARK E360DN ERRO: 201.02 ATOLAMENTO DE PAPEL NA SAIDA DA FUSORA.

Subject: Re: LEXMARK E360DN

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 31/07/2018 21:55:45

o problema esta na vareta do sensor de saida do papel , se nao estiver torto esta quebrado.