Forum: LASER

Topic: Hp m601 erro 50.f2.00 erro de fusor

Subject: Hp m601 erro 50.f2.00 erro de fusor

Enviado por: rodrigopgl

Enviado em: 10/10/2018 11:56:42

Por favor, preciso de ajuda dos amigos aqui!!
to com essa Hp m601 com esse erro de fusor 50.2f.00.
Já troquei o fusor e esta dando a mesma mensagem.