Forum: LASER

Topic: EPSON L355 TOLANDO PAPEL

Subject: Re: EPSON L355 TOLANDO PAPEL

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/05/2019 10:08:55

Bom dia, crttecnologia. Você verificou o atuador localizado ao lado do rolo pickup do equipamento? O sistema de sensor de papel desse modelo é bastante simples, porém muito fácil de ocorrer atolamentos, ocasionando esse tipo de problemas durante as impressões. Você pode verificar manualmente se o sensor é acionado corretamente, substituindo o atuador por um objeto, simulando o processo de acionamento na placa lógica. Em certos casos, o problema pode estar na própria placa.