Forum: LASER

Topic: Hp M1132

Subject: Re: Hp M1132

Enviado por: Andre1245

Enviado em: 12/09/2019 15:47:33

Olá, se o defeito se apresenta na digitalização então será cabo flat ou modulo scanner.
Nunca peguei esse defeito sendo a placa principal.
Corte com a tesoura 1mm do cabo flat para ver resolve, as vezes dá certo pois o cabo acaba entrando numa parte nunca usada.
valeuuu