Forum: LASER

Topic: HP m176 soltou peças da tampa traseira

Subject: Re: HP m176 soltou peças da tampa traseira

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 08/06/2022 07:46:20

Bom dia ASC. Batata, coloquei certinho como na foto que vc mandou. Só que pra dificultar, primeiro deu erro de suprimentos 10.00000. Tirei todos os cartuchos pra iniciar sem nada e ir colocando um a um. Primeiro pediu a unidade de imagem.... Coloquei. Antes de pedir os cartuchos, já começou a cuidar porta traseira aberta (que foi o erro inicial que me fez abrir e soltaram aquelas travas brancas. Sensor tá legal, atuador da tampa traseira TB. Em uma das vezes em que abri e fechei já apareceu erro 50.7 no fusor. Já viu erros assim e faz ideia de por onde começar? Grato