Forum: LASER

Topic: RESET LEX E352DN

Subject: Re: RESET LEX E352DN

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 05/08/2010 18:23:24

Este erro requer troca da unidade do laser "printhead", é comum neste equipamento. Se ele fizer uma sequência grande de impressões num período curto de tempo sugiro o uso de ar condicionado ou não permitir acúmulo de folhas na saída. Em alguns casos após resfriamento da impressora ela volta a funcionar, vale para a E450 também.