Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2551N não liga

Subject: Re: Samsung ML-2551N não liga

Enviado por: bordoni

Enviado em: 05/11/2010 12:55:25

Gustavow, esse é um problema recorrente nessa impressora. A placa de fonte, que fica no fundo da impressora, e não na lateral, foi montada com capacitores eletrolíticos de baixa qualidade. Geralmente trocando os capacitores C15 e C16 (1500uF 10V) o problema é resolvido. Pode ser que o fusível F1 também tenha se queimado. Se precisar substituir, ele é um fusível de retardo 20x5mm de 8A.