Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 1510 - ajuda com troca de atuador

Subject: Re: HP 1510 - ajuda com troca de atuador

Enviado por: Anaconda

Enviado em: 16/11/2010 19:04:57

Já encontrou o defeito dela, a base do carro que atua o sistema de limpeza se quebrou, substitua a base do carro por outra que irá funcionar. e não se esqueça de limpar e lubrificar todo o conjunto ok