Forum: LASER
Topic: Samsung ML-2010
Subject: Re: Samsung ML-2010
Enviado por: BuGer
Enviado em: 31/01/2011 09:25:11

Citando:

arx escreveu:
Vc disse que a impressora está na bancada e eu entendi que vc é técnico.

Um jeito fácil e rápido de testar o circuito elétrico do fusor, é desplugando o conector do fusor P/J e medindo continuidade nos dois pinos que vão para o fusor.

Se der passagem (continuidade/resistência) é porque está ok.

Se não estiver é porque tem problema no termostato, lampada calefatora ou fiação.

Amigo desculpa a a ignorância... no fusor tem os fios que ligam diretamente na lâmpada esses estão dando continuidade ok mais tem outro que é ligado a duas aspas de metal que ficam em contato com a película fusora esses tb tem que dar continuidade??