Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Subject: Re: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Enviado por: Guina2005

Enviado em: 18/02/2011 16:51:38

Como não teve niguem especialista no assunto comentando por aqui ainda... estou eu novamente relatando por aqui relatando minha aventura com a placa logica da epson t50 quem sabe seja util para alguem desesperado

apos pesquiza e fuçasão descobri o codigo do trasistor que esta esquentando fica escrito na parte de baicho do trasistor parte que esta junta a placa logica cujo Codigo é TT3034 9G4