Forum: LASER

Topic: erro samsung ml 2010

Subject: Re: erro samsung ml 2010

Enviado por: pedropar

Enviado em: 01/03/2011 21:37:41

Citando:

klc escreveu:
a 2010 e bem parecida com a 1610 , dá uma olhadinha do lado direito , logo quando voce abre a tampa para retirar o tonner ... tem um furo que dá acesso ao sensor tenta utilizar uma tampa de caneta pra empurrar ele e vê se ela para de apresentar erro , se parar é só posicionar a placa um pouco mais a frente pra regular o contato , isso aconteceu na minha 1610 quando ela ficou muito tempo sem uso + ou - 1 ano e meio. posta aí se der certo , vlw.

voce ta falando do sensor da porta indicando porta aberta?