Forum: LASER

Topic: PRBLEMA SAIDA DE IMPRESSÃO SCX-4521F

Subject: Re: PRBLEMA SAIDA DE IMPRESSÃO SCX-4521F

Enviado por: pedropar

Enviado em: 14/03/2011 17:01:26

pode ser o acionamento do rolo de introdução que ta com atraso ,ou travando.