Forum: LASER

Topic: atolamento em uma samsung ml 2851

Subject: Re: atolamento em uma samsung ml 2851

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/03/2011 07:36:47

Olá! É como disse o amigo yasilver. Tem que verificar se não tem engrenagem quebrada ou alguma coisa obstruindo a passagem do papel.

O fato do papel ficar sanfonado, é porque ele vai até determinado ponto e pára antes de sair da máquina. Como os roletes anteriores continuam girando, o papel vai sanfonando.