Forum: LASER

Topic: atolamento em uma samsung ml 2851

Subject: Re: atolamento em uma samsung ml 2851

Enviado por: Tosta

Enviado em: 15/03/2011 20:33:57

entendo, obrigado pelas dicas mas não parece ser esse o problema, porque já verifiquei o conjunto de engrenagens e todo o trajeto do papel, vcs acham que pode ser o sensor do registro que não está atuando?