Forum: LASER

Topic: hp laserjet 1120 mfp

Subject: Re: hp laserjet 1120 mfp

Enviado por: bisuli

Enviado em: 22/06/2011 00:22:43

Olá amigo se vc nao conseguiu ainda arrumar esse problema ele pode estar na placa fonte e o responsavel pode ser o capacitor eletrolitico,pois essa maquina é somente110v e alguns usuarios a ligam no 220v,estourando assim esse capacito retificador que pode ser de270Uf/200v se for ele e vc nao encontrar igual pode colocar um de 220uf/200v.È por isso que o defeito apareçe só quando vc liga ,geralmente nas primiras paginas de impressão,com esse capacitor aberto a corrente inicial sofre um ripol não conseguindo aqueçer o fusor na temperatura ideal,apos algum tempo o fusor aqueçe e tudo fica lindo até a maquina ser desligada,ai começa tudo de novo,até o fusor aqueçer.
BOA SORTE

,
ASS:Israel Bisuli- SP- capital