Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: c3180

Subject: Re: c3180

Enviado por: orlandomeg

Enviado em: 21/08/2011 23:07:44

99,9% que é atuador, sugiro que para trocar faça a limpeza no carro de limpeza dos cartuchos e uma geral no tracionador, pois na maioria dos casos se não fazer assim volta a quebrar.