Forum: LASER

Topic: SAMSUNG ML- 1665 não imprime led vermelho aceso.

Subject: SAMSUNG ML- 1665 não imprime led vermelho aceso.

Enviado por: Werbert

Enviado em: 06/02/2012 11:37:53

Olá galera,
Estou com uma Samsung ML-1665, o que aconteceu foi o seguinte, o usuário acidentalmente colocou um plástico dentro da impressora, quando ele foi usar a impressora o plastico ficou preso na unidade fusora, o plastico derreteu formou uma bolinha de plástico logo em seguida ele esfriou e ficou bem duro complicando a remoção. Desmontei a unidade fusora consegui tirar o plastico, tinha plastico grudado no termostato e em um sensor que fica de baixo da pelicula metálica, o plastico estava até preto de queimado, fis o teste de continuidade na lampada da unidade fusor, aparentemente tudo está normal mas quando ligo a impressora fica com o LED verde aceso por 24 segundos não ouço barulho nenhum da unidade fusora depois disso fica LED vermelho e não funciona. Será que vou ter que comprar outra unidade fusora? Se alguem tiver alguma solução que não seja a compra do kit completo.

Agradeço a todos desde já!