Forum: LASER

Topic: HP COLORJET 2550

Subject: HP COLORJET 2550

Enviado por: digo

Enviado em: 20/03/2012 09:46:24

BOM DIA, ESTOU COM UMA HP COLORJET 2250 QUE AO LIGAR ELA SE INICIA DEPOIS PÁRA E FICA COM AS LUZES DOS TONERS E DA UNIDADE DE IMAGEM PISCANDO E NÃO IMPRIME, QUAL O DEFEITO POSSIVEL?
OBRIGADO