Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: ASC

Enviado em: 17/05/2012 21:45:44

Ola amigo! concordo com o jcg, mas a falta de lubrificação no eixo tambem pode acontecer de travar o carro de impressão..