Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Ajuda com HP 1536 dando atolamento (Imagem anexada)

Subject: Re: Ajuda com HP 1536 dando atolamento (Imagem anexada)

Enviado por: agmfilho

Enviado em: 25/06/2012 11:25:49

Olá amigos , obrigado a todos pelas respostas . SIMIONATO você foi em cima do problema amigo , muito obrigado pela orientação . Abs a todos .

Citando:

SIMIONATO escreveu:
Agmfilho

Verifique a articulação de acoplamento de movimentação do cartucho, aquela que é atuada quando se fecha a porta do cartucho, se o cilindro não girar acontece isto.

Simionato