Forum: LASER

Topic: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Subject: Re: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Enviado por: Visitante

Enviado em: 17/07/2012 20:22:20

Verifica se as buchas do rolo pressor não estao gastas tbm.
Mas como falou que o papel fica em forma de leque,
pode estar predendo em algum local na fusão.
Boa sorte