Forum: LASER

Topic: Erro Impressora Laser Samsung

Subject: Re: Erro Impressora Laser Samsung

Enviado por: valfrido

Enviado em: 16/11/2012 11:21:00

bom dia este erro é tipico das impressora samsung nos modelos mais antigos
o proplema esta no triac ele esta com defeito mas a*ERRO DA SAMSUNG SCX4600*ntes de vc trocar fasa um teste (RETIRE O FUSOR E NO SENSOR PARESIDO COM TAMBORSINHO,VEJA SE ESTA EMPENADO PARA DENTRO PUCHE LEVENETE COM UMA AGULHA.TESTE NOVAMENTE A SUA EMPRESSORA IMPRIMENDO ALGUMAS FOLHAS SE VOLTAR A DAR ESTE ERRO TROQUE O TRIAC) MODELO TRIAC BTA16 600B.
ESPERO TER AJUDADO.