Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085, Troca Kit PF MP

Subject: Brother DCP 8085, Troca Kit PF MP

Enviado por: dmc1982

Enviado em: 08/01/2013 11:06:25

Estava aparecendo pra trocar o Kit PF MP da Brother DCP 8085, achava que fosse só resetar este contador e continuaria funcionando, porém ela não traciona o papel na bandeja de alimentação manual, alguém poderia passar uma orientação de como trocar ou verificar essa peça?

Desde já obrigado pela atenção.