Forum: LASER

Topic: LASERJET M 3035XS

Subject: Re: LASERJET M 3035XS

Enviado por: digo

Enviado em: 07/02/2013 09:33:38

as engrenagens estão boas, troquei a pelicula do fusor tb mas não resolveu, a impressora tem pouco uso, o fusor roda normalmente, mas em velocidade mais lenta que o restante das engrenagens, fazendo com que o papel tranque na entradado fusor.