Forum: JATO DE TINTA

Topic: tx 135

Subject: Re: tx 135

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 13/03/2013 09:56:04

Se tem Bulk experimenta resetar o chip full ou mesmo trocar ele, pode ser que de certo