Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP 8500A PLUS congestionamento do carro de impressão

Subject: HP 8500A PLUS congestionamento do carro de impressão

Enviado por: MAICONDRC

Enviado em: 16/04/2013 23:01:15

Boa noite!
Bem, tenho 3 impressoras da HP 8500 a um bom tempo e eu mesmo faço manutenção nessas impressoras. Só que me deparei com uma mensagem de congestionamento do carro de impressão e já quebrei a cabeça e não to conseguindo resolver.

O que já fiz:

1 - Carro de impressão checado e livre sem problemas;
2 - Estação de limpeza desmontada e checada e nada de errado no funcionamento;
3 - Fita encoder trocada por outra que está em perfeito funcionamento;
4 - Motor do carro funcionando aparentemente nenhum barulho estranho nem o motor do disco encoder;
5 - Fios do motor do carro e do motor do disco encoder corretos azul e branco no motor do disco e vermelho e preto no carro de impressão;
6 - Correias trocadas recentemente e sem barulhos aparentes de correias frouxas.
7 - Engrenagens do tracionador de papel checada superficialmente parecendo estar em perfeito estado;

O que vejo com a impressora aberta ligada para uma checagem visual:

Ponho a estação de limpeza na posição inicial que vi das outras impressoras que tenho para que fique em sincronismo e logo após ligá-la ela movimenta a estação sem problemas e move o carro para o lado esquerdo próximo do compartimento dos cartuchos onde tem um atuador que movimenta umas engrenagens responsáveis por vários processos da impressora como movimentar a estação de limpeza, tracionar papel, etc
Bem, agora começa o problema, o carro bate 1 ou 2 vezes nesse atuador e acontece o erro de congestionamento do carro de impressão quando na verdade não está preso em nada. Parece que ele não consegue travar o atuador para que o motor gire e ponha as engrenagens na posição certa.

Se for falta de sincronismo da estação de limpeza já testei todas as posições e não consegui resolver.

Alguém pode me ajudar?