Forum: LASER

Topic: hp laser p1005 impressao toda preta

Subject: Re: hp laser p1005 impressao toda preta

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/05/2013 09:18:14

como ja foi dito, verifique o aterramento da impessora, quase sempre é isso