Forum: LASER

Topic: Impressora laser HP 1319 MFP

Subject: Re: Impressora laser HP 1319 MFP

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 11/07/2013 09:28:22

Pode ser até mesmo molas cansadas não fazendo o trabalho correto de pressionar os rolos