Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX 300+II

Subject: Re: Epson LX 300+II

Enviado por: jcg

Enviado em: 24/07/2013 10:55:51

geralmente ocorre muitas vezes de ser o fabricante da fita, experimente trocala, caso não resolva, so trocando a cabeça de impressão mesmo!!!!