Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP-8080DN impossivel de imprimir - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP-8080dn impossivel de imprimir

Enviado por: Visitante

Enviado em: 31/10/2013 15:48:22

amigo este erro é o fusor reseta o fusor dela e verificar a eletricidade que esta sendo ligada blz o reset aperte as teclas 3+9 de uma vez ai tem a opção la