Forum: JATO DE TINTA

Topic: multifuncional 8500

Subject: Re: multifuncional 8500

Enviado por: lincolnpin

Enviado em: 04/03/2014 11:44:10

Olá, amigo!!! Geralmente isso acontece quando fica algum Cabo Flet desconectado,o da cabeça de impressao.Vc já abriu a impressora????
Pode ser também a Placa Lógica..