Forum: LASER

Topic: Oki b401dn erro 413: toner empty e erro 343 : missing drum

Subject: Re: Oki b401dn erro 413: toner empty e erro 343 : missing drum

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/04/2014 06:28:56

Olá! Não conheço este equipamento, mas se o toner com chip original que você comprou, instalou e pouco usou, começou a dar mensagem de pouco toner com poucas impressões, então ele está com problema. O correto aí é acionar a garantia deste toner.

Retire o adesivo e veja se o erro volta para 413

Pesquisei na internet e achei este site que tem pra vender, mas tem outros também.
http://www.valejet.com/produto/chip-okidata-b401-b441-b451-2-5k-.html

Para adicionar toner e fazer a troca do chip veja este video, bem lambão por sinal.
http://www.youtube.com/watch?v=8QssjAL_VE0

Pra evitar transtorno acho que o melhor é comprar de sites conhecido. Comprando no mercado livre, poderá não ter uma solução pós venda em caso de problemas. Lembrando que tem alguns chips paralelos que não duram nada. Descobrimos isto ao comprar chip para C330 Oki direto da China e eles duram muito mais que os comprado por aqui, que também vem de lá.

Toner original:
http://www.habiltec.com.br/loja/produtos-oki-suprimentos-353409.html

Cilindro deste equipamento tem a duração de 25.000 impressões

Caso ache interessante, segue link de preço bem barato deste equipamento em 12 x de R$ 32,08 = R$ 384,96
http://www.extra.com.br/Informatica/Impressoras/impressorasLaserColorida/Impressora-Laser-Mono-B401Dn-Oki--2374322.html?utm_source=buscape&utm_medium=comparadorpreco&utm_campaign=Informatica_Laser-Colorida&utm_content=2374322&cm_mmc=buscape_XML-_-INF

Equipamentos Oki é bom comprar com garantia estendida. Para melhor entendimento vou comparar com um carro:
Um pneu murcho: Recomendam trocar as 4 rodas (roda com o pneu).