Forum: LASER

Topic: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)

Subject: Re: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/04/2014 06:30:32

Citando:

Carcara_fi escreveu:
Tenho esse problema as vezes e justamente com equipamentos Fs-4020/3640/3540/2020 que tem o sistema de impresao semelhante ao deste equipamento (3040) ainda nao tenho o certo a causa , mas comigo sempre resolve e encaixar o revelador varias vezes ate voltar a imagem normal .
Comigo já aconteceu várias vezes ao recolocar a unidade de revelação da cópia sair bem clarinha e falhada, mas totalmente em branco, sem nenhum vestígio, ainda não aconteceu não.