Forum: LASER

Topic: lexmark t640 Atolamento de papel

Subject: Re: lexmark t640 Atolamento de papel

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/04/2014 13:50:55

Verifica se não tem algum fio rompido no chicote que vai conectado na fusão, as vezes pelo fato de ficar tirando e colocando acaba rompendo algum fio. Aconteceu comigo com uma lexmark t640, toda vez que ia imprimir a folha parava e dava a mensagem de papel atolado e sempre no mesmo lugar. Fui ver e era um dos fios desse chicote que estava rompido.
Espero ter ajudado.

Boa sorte.