Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC-8952DW (PAPEL PRESO ATRÁS)

Subject: BROTHER MFC-8952DW (PAPEL PRESO ATRÁS)

Enviado por: GUERINDO

Enviado em: 23/05/2014 17:48:04

Boa noite pessoal!! Estou com uma multifuncional MFC-8952DW que quando envio uma impressão depois que ela está em repouso por cerca de 10 minutos, a primeira impressão sai, dai em diante todas outras ficam presas no fusor ou pouco antes de encostar no sensor de papel que fica abaixo do fusor. Já troquei toner e DR completos e em todos os kit´s o erro é o mesmo. Se a impressora fica desliga cerca de 10 minutos o ciclo começa tudo novamente. Já limpei todos os roletes possíveis, até o do duplex, porém fiz o também sem o duplex e deu a mesma coisa. Pensei na possibilidade de ser falta de lubrificação na película, mas que relação teria isso com as páginas da 3ª em diante quando as folhas param logo no inicio do fusor ?

Alguém pode me ajudar com alguma dica ou solução ? Muito obrigado!