Forum: LASER

Topic: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...

Subject: Re: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/06/2014 09:15:30

Citando:

lucianocostasnp escreveu:
Bom dia pessoal..agradeço a todos pelas dicas sobre o problema levantado no fórum, mas porem, não era nem condições climáticas do local em que se encontra o equipamento e nem a configuração do papel. Entrando em contato com o suporte técnico da brother, foi me informado que esse problema esta acontecendo em alguns modelos de impressoras brother, e este erro esta na na FONTE DO EQUIPAMENTO, onde há uma oscilação de energia dentro da fonte, levando a mesma a passar energia inconstante tanto para mais quanto para menos para o fusor. espero ter ajudado alguém que tem esse problema e abraço a todos

Ok. E o que foi feito para resolver? Foi trocado a fonte? Importante também é verificar a tomada elétrica, pois pode ser que esteja com variação de voltagem.
http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12774&forum=2&post_id=52399#forumpost52399