Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: bizarro

Enviado em: 08/07/2014 14:21:28

Nesse caso vc começa testando o percurso do papel; para a copia quando ela estiver entrando no cartucho de cilindro, para a copia quando ela estiver saindo do cartucho, e para a copia quando ela estiver saindo da fusão. Para a saída da fusão acho que da para deixar a tampa traseira aberta, ai ela indica um atolamento e o papel para.
Verifique as unhas de separação do papel. Pode retirar a fusão direto de uma e testar na nela que vc já mata se é fusão ou não.
Testa ai pra ver o que vc identifica.
O rolo de pressão original dessa unidade de fusão 8060 é preto ou vermelho?. Sabe informar?.