Forum: LASER

Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Subject: Re: impressora laserjet m1132

Enviado por: juscinez

Enviado em: 23/07/2014 13:38:47

quando fui fazer a reposição de cartucho a impressora ficou dando estalos.