Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho

Enviado por: marcelo01

Enviado em: 19/08/2014 10:39:22

bom dia amigo tive um problema assim e fiz a limpeza do culler na lateral dela pois ele fica cheio de pó e para de rodar. pelo menos no meu caso funcionou...