Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP C4480

Subject: Re: HP C4480

Enviado por: unionsoft

Enviado em: 20/09/2014 11:15:15

tenta colocar outra fonte para fazzer um teste.... pode ser uma pequena queda de tensão as vezes.
da uma olhada no cabo flet pode ser trilha trincada tbm ou suja...