## *Forum: LASER*

**Topic: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER**

**Subject: Re: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 24/09/2014 08:51:33

Luciano

Retorne o rolo de pressão e depois a película metálica um por vez testando a impressão o material para este equipamento é difícil de achar que tenha qualidade, um deles ou os dois não prestam.

Simionato