Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX-300 + II Travando.

Subject: Epson LX-300 + II Travando.

Enviado por: paulo_victor

Enviado em: 26/09/2014 11:41:15

Pessoal...estou com uma impressora LX 300 + II travando do lado esquerdo... desse mesmo lado tem um sensor com a ponta branca, as vezes a cabeça de impressão encosta no sensor e a impressora trava e dá uns 5 apitos.
Queria saber o que posso fazer para resolver isso... Alguma dica?!
Vlw!!!