Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Subject: Re: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 03/12/2014 08:52:04

Ola amigos

Exatamente esses novos fusores a cada 20/30 mil impressões necessitam de lubrificação.
Por isso é sempre bom ter um fusor reserva para sanar o problema no cliente.
O toner compátível não danifica o fusor.Tenho equipamentos que só usam toner e cilindros originais e tive que efetuar a troca dos fusores 02 vezes (A 1º com 20 mil e a 2º com 60 Mil impressões.
A película sem estar lubrificada simplesmente rasga, ou danifica o rolo de pressão.