Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera 2035 - Amassando a folha frente/verso

Subject: Re: Kyocera 2035 - Amassando a folha frente/verso

Enviado por: Passira

Enviado em: 12/02/2015 14:58:09

Citando:

dads2811 escreveu:
Pessoal tenho uma Kyocera 2035 com aproximadamente 60.000 paginas o que acontece é que depois de algumas paginas tiradas frente/verso ela começa amassar as folhas e muitas vezes até atolar o papel!

Gostaria da ajuda dos mestres aqui do forum.

Obs: Não desmontei nada ainda, apenas tirei as unidades e abri a portinha traseira para ver se tinha algo obstruindo a passagem de papel, mais não consegui notar nada de anormal!

Desde ja agradeco a todos

Abraços

Reinaldo
Olá Reinaldo!
O problema está no grupo fusor, especificamente no termístor. De duas uma, ou ele estar com crostas de toner ou estar afastado.

Dá uma verificada nisso e depois posta aqui o resultado.

Qualquer duvida como revisar um grupo fusor, dá uma pesquisada no forum ou no YouTube.

Boa sorte!