Forum: LASER

Topic: Kyocera km 1820 imprime metade da folha - SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera km 1820 imprime metade da folha

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/03/2015 12:14:07

Olá! Ao que parece não está fazendo o registro.

Verifique no solenóide do eixo do registro se a chapinha não está ficando colada ou faltando a mola.