Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung SCX 4600 para na metade da impressão

Subject: Samsung SCX 4600 para na metade da impressão

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 16/03/2015 16:52:31

Depois que tentaram usar etiquetas numa laser SAmsung SCX 4600 e enroscar tudo, e depois de limpo a mesma puxa o papel mas pára na matade da ejeção da folha, enroscando direto.

Verifiquei todas as partes e so notei que uma unha do fusor quebrou

mas ela continua a fazer esse erro, alguem saberia me orientar o que pode ser?