## *Forum: JATO DE TINTA*

**Topic: Epson stylus office T1110**

**Subject: Re: Epson stylus office T1110**

Enviado por: SpockBR

Enviado em: 05/04/2015 04:52:07

Eu tinha uma epson r290 que iniciava normalmente, fazia todos os movimentos e ao final de tudo pescava a luz do papel e da tinta ao mesmo tempo. No Manual de serviço dizia que podia ser o sensor do CR. Desliguei o sensor e deu o mesmo código de erro, só que bem no início da inicialização, então não era ele.

Tirei os cartuchos e os recoloquei várias vezes e a impressora voltou a funcionar. Parece que é algum problema nos contatos do cartucho.