Forum: LASER

Topic: HP 1020 com lentidão ao imprimir

Subject: Re: HP 1020 com lentidão ao imprimir

Enviado por: danielsv

Enviado em: 13/04/2015 09:28:16

Caro Pedropar, isso foi o primeiro procedimento que tomei, desmontei a fusora completa e troquei a pelicula (mesmo estando boa) e o rolo de pressão, até acreditei que seria o rolo de pressão pois estava retorcido. Mas o problema persiste. Mas de qualquer forma obrigado pela força!!